

SANTIAGO, 25 ENE 2018

RESOLUCIÓN EXENTA N° 275 /

MINISTERIO DE HACIENDA OFICINA DE PARTES
<b>RECIBIDO</b>

3382

CONTRALORÍA GENERAL TOMA DE RAZÓN
<b>RECEPCIÓN</b>

DEPART. JURÍDICO		
DEPT. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB DEPTO. C. CENTRAL		
SUB DPTO. E. CUENTAS		
SUB DEPTO. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O.P., U. y T.		
SUB DEPTO. MUNICIP.		

<b>REFRENDACIÓN</b>
---------------------

**VISTOS:** Lo dispuesto en D.F.L. N°1 de 2007 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.290 de Tránsito, especialmente en su artículo 62; Ley N° 18.059; el Decreto Supremo N° 55, de 1998, y en la Resolución N° 65, de 2000, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Resolución Exenta N°960, de fecha 20 de Julio de 2004, de la Subsecretaría de Transportes; y el Memorándum 3CV N°070 del 23 de Enero de 2018, del Secretario Técnico del Centro de Control y Certificación Vehicular, y las demás normas aplicables,

**CONSIDERANDO:**

- 1.- Que de conformidad a lo dispuesto en la Resolución 65, de 2000, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la adecuación de vehículos motorizados al uso, como combustible, de gas natural comprimido o gas licuado de petróleo, debe realizarse en talleres autorizados por Resolución de la Subsecretaría de Transportes.
- 2.- Que la Subsecretaría de Transportes, mediante Resolución Exenta N°960 del 20 de Julio de 2004, autorizó a la empresa habilitada "Dist. Security Dealer Ltda., para convertir vehículos al uso de Gas Licuado de Petróleo (GLP) como a Gas Natural Comprimido (GNC), al taller "Servicio Técnico Automotriz", ubicado en San Fernando N°1399, ciudad de Calama, II Región de Antofagasta.
- 3.- Que mediante visita de inspección se constató que el taller no mantiene las referencias que otorgaron la autorización, por lo que se solicita revocar la autorización al taller mencionado en el punto anterior.


**RESUELVO:**

**Artículo Único:** Reemplazase el Resuelvo de la Resolución Exenta N°3574 de 18 de Diciembre de 2017, por el que a continuación se indica:

**REVÓQUESE** la autorización otorgada mediante la Resolución Exenta N°960 de fecha 20 de Julio de 2004, de esta Subsecretaría, al taller que a continuación se individualiza:

Empresa Habilitada	Nombre del Taller	Dirección del Taller	Ciudad
Dist. Security Dealer Ltda.	Servicio Técnico Automotriz	San Fernando N°1399	Calama

**ANÓTESE Y PUBLÍQUESE  
 EN EXTRACTO**



**CARLOS MELO RIQUELME  
 SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES**

  
 C.J.Z/A.C.S./P.O.B.

- DISTRIBUCIÓN:**
- Centro de Control y Certificación Vehicular
  - División Legal
  - Oficina de Partes

## SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

### EXTRACTO DE RESOLUCIÓN EXENTA N° 275, DE 2018

Res. ex. N° 275, de 2018, reemplaza el Resuelvo de Res. Ex. N°3574/2017, por el que a continuación se indica: Revóquese la autorización otorgada mediante la Resolución Exenta N°960, de fecha 20 de julio de 2004, de esta Subsecretaría, al taller que a continuación se individualiza:

Empresa Habilitada	Nombre del Taller	Dirección del Taller	Ciudad
Dist. Security Dealer Ltda.	Servicio Técnico Automotriz	San Fernando N°1399	Calama



**ALEJANDRA PROVOSTE PREISLER**  
**SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES (S)**



GCM/SSQ/GVR/BDAT  
Publicación sin costo al interesado  
SS 3382



**MEMORANDUM DL N° 071**


Santiago, 31 ENE 2019

**DE : SERGIO STEPHAN ORELLANA  
JEFE DIVISIÓN LEGAL DE TRANSPORTES (S)**

**PARA : SRA. LUCILA CASTILLO CARO  
JEFE OFICINA DE PARTES**

Por medio del presente solicito a Ud. disponer que se publique en el Diario Oficial, **sin costo al interesado**, extracto de la Resolución Exenta N° 275, del 25 de enero de 2018, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, que "Modifica Resolución Exenta N°3574, de 18 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría de Transportes."

Saluda atentamente a usted,



**SERGIO STEPHAN ORELLANA**  
**Jefe División Legal de Transportes (S)**



Distribución:  
- Centro de Documentación  
- Archivo  
SS 3382